

• Sortieren Sie zuerst die Teile z.B. ①, ② und mit Hilfe der "Liste der Beschläge" die Einzelbeschlagteile, z.B. A, B, usw. heraus.

• Dann beginnen Sie mit der Vormontage wie wir Ihnen in den einzelnen Montageschritten, ①, ② usw. nachfolgend demonstrieren.

• Check all parts in accordance with list printed overleaf. All major parts identified thus A, B, etc., ①, ②, etc. resp.

• Vérifier toutes les parties d'après la liste ci-après. Toutes les parties principales sont marquées A, B, etc., ①, ②, etc. respectivement.


• Assemble in the sequence shown ①, ②, etc.

• Procéder au montage successivement ①, ②, etc.

• Diese Numerierung finden Sie auf den Einzelteilen wieder.
 • All the parts are numbered.
 • Toutes les parties sont numérotées.

LISTE DER BESCHLÄGE
LIST OF PARTS
LISTE DES ARMATURES


A (E701000) 8x 	B (E70114) 16x 	C (E701230) 16x 	
E (E702004) 16x 	F (E70401) 	G (E700658) 4x 	H (E700000) 20x 4x 15
J (E706100) 2x 	K (E700000) 4x 3x 12 	L (E700060) 4x 4x 40 	
N (E709802) 1x 	O (E700510) 4x M6 x 127 mm 	P (E70510) 2x 	
R (E70510) 2x 	S (E708030) 4x L = 100 mm 	T (E70510) 4x 	U (E70510) 4x
V (E70510) 2x 			




BENÖTIGTES WERKZEUG
TOOLS REQUIRED
OUTILS NÉCESSAIRES




Aufbau mit 1 Person



1 MONTAGE
ASSEMBLY
ASSEMBLAGE



2





ACHTUNG!
 Bei Einbau der Mittelseiten (Teil 2) unbedingt Rückseite (Pos. 7) beachten


ATTENTION
 When assembling the center panels (part 2), please pay attention to the back panel (part 7)

ATTENTION
 En montage des plateaux du milieu, considérez le plateau arrière, s'il vous plaît


3






Spreizmuffe oberflächenbündig einklopfen
 knock in the spread sleeve concise to the surface
 tapoter le manchon dans la surface




4




5




6






Bohrung für Verbinder (B) nach rechts →
 drill for connection (B) to the right
 mèches pour jonction (B) à droite

Bohrung für Verbinder (B) nach links ←
 drill for connection (B) to the left
 mèches pour jonction (B) à gauche



ACHTUNG !!!
ATTENTION !!!



Bohrung für Verbinder (B) nach rechts →
 drill for connection (B) to the right
 mèches pour jonction (B) à droite

Bohrung für Verbinder (B) nach links ←
 drill for connection (B) to the left
 mèches pour jonction (B) à gauche

Bitte Abstände nachmessen. Abstände der Seiten müssen korrekt sein, da sonst die Einlegeböden nicht montierbar sind.

Please check the dimensions again. The distance between the sides must be correct, or the shelves will not be mountable.

Vérifiez bien le sens des côtés intermédiaires (2). Ils doivent être correctement positionnés. Sinon vous n'arriverez pas à insérer les tablettes.

